

تحليل الضوضاء البيئية داخل الفراغات شبه المغلقة

دراسة حالة نفق السوق الصغير

Analyzing Environmental Noise within Semi-closed spaces (A Case Study – Al-Souk Al-Sgheer Tunnel)

دكتور/ أحمد محمد عبد الرحمن شحاته

أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية – كلية الهندسة – جامعة المنصورة

موجز البحث:

يعاني مستخدمي بعض الأماكن العامة المغلقة أو شبه المغلقة وبالأخص تلك التي تتدخل فيها أنشطة المشاة مع وسائل النقل المختلفة من التعرض لمستويات من الضجيج قد تؤثر عليهم صحياً كما أنهم قد يتعرضون لها لأزمنة قد تسبب لهم ضرراً جسمانياً دائمًا. من أهم أمثلة تلك الفراغات محطات المترو ومواقف السيارات وأنفاق السيارات التي تتضمن أماكن لحركة المشاة. ويتمثل نفق السوق الصغير أسفل ساحة الحرم المكي واحداً من الأمثلة البارزة التي يتعرض فيها المارة إلى

مستويات عالية جداً من الضجيج حيث يختلط فيه حركة المارة بالسيارات. يقدم البحث نموذجاً للتعامل مع مثل تلك الفراغات وذلك من خلال عمل دراسة تحليله لمثال تطبيقي (نفق السوق الصغير بمكة المكرمة) حيث يتم خلال البحث دراسة الأنشطة المختلفة التي تتم داخل جسم النفق من حيث الأزمنة والحيزات التي تتم فيها ومن ثم تحليل مصادر ومستويات الضوضاء داخل حيزات النفق المختلفة وذلك من خلال

- عمل خريطة كونتورية لمستويات الضوضاء على كامل مسطحات النفق
- عمل خريطة كونتورية لكثافة أنشطة المشاة داخل النفق.

ومن ثم تحديد الفئات الأكثر تعرضاً للضرر وأماكن تعرضها. ويخلص البحث إلى وضع توصيات لتقليل مستويات الضوضاء البيئية داخل النفق وكذلك تقليل زمن تعرض مستخدمي النفق لها وذلك على المدى القريب والبعيد.

ABSTRACT:

Pedestrians within enclosed or semi-enclosed spaces suffer from being subject to high levels of environmental noise. Such levels could affect their health, both sociologically and physically.

Places such, underground metro stations, multi story garages and dual use tunnels are places where pedestrian activities mixes with traffic and machinery noise.

Al-souq al-sagheer Tunnel, within the central area of Mekkah city, presents one of these spaces.

The research presents an analytical approach to evaluate the hazard risk within such spaces. Comparing pedestrian activities with noise levels in the main and sub areas within the tunnel gives an actual assessment to exposing degrees. Depending on such assessment, a good and effective solutions are possible.

Through the research, a case study was evaluated using the previous process. The evaluation is followed with analysis.

The research concluded with general recommendations and recommendations regarding the case study both on long term and short term.

١. مقدمة:

تمثل الضوضاء البيئية واحداً من أخطر مظاهر التلوث تأثيراً على الإنسان وتعد الفراغات المغلقة أو شبه المغلقة مثل موافق السيارات متعددة الطوابق ومحطات المترو وأنفاق المروor التي تختلط فيها حركة المشاة بالسيارات ذات عوامل تضاعف من تأثير الضوضاء على مرتدى مثل تلك الفراغات.

ويتمثل نفق السوق الصغير واحداً من محاور الحركة والربط الرئيسية بالمنطقة المركزية إضافة إلى أنه يمثل واحداً من محاور الوصول إلى ساحات الحرم. ويلاحظ زائر هذا النفق مستوى الضوضاء العالي و الذي يسبب الإزعاج بما يشكل نموذجاً جيداً لمثل تلك الفراغات.

الهدف من البحث: يهدف البحث إلى دراسة مخاطر التعرض لواحد من عناصر التلوث البيئي وهو الضوضاء البيئية وبالخصوص داخل الفراغات العامة المغلقة أو شبه المغلقة وذلك من خلال وضع أسلوب تحليلي يتم خلاله دراسة وتحليل أنماط الأنشطة المختلفة داخل تلك الفراغات وكذلك مصادر ومستويات الضوضاء المختلفة وتوزيعها داخلها وتطبيق هذه الخطوات على مثال تطبيقي.

منهج البحث: يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي حيث يتم من خلاله دراسة الاستخدامات وقياس معدلات الضوضاء و من ثم تحليل تلك البيانات لتقدير المخاطر البيئية الناتجة.

مجال البحث: يهتم البحث بشكل عام بواحدة من مشكلات التلوث البيئي وهي التلوث السمعي أو الضوضاء البيئية. وعلى وجه الخصوص يهتم البحث بدراسة الظروف البيئية الصوتية داخل الفراغات مختلطة الأنشطة بين الإنسان والآلة وأسلوب تقييم مستوى الضوضاء البيئية وأثرها على صحة مستخدمي تلك الفراغات.

٢. تعاريف وأصطلاحات:

الضوضاء Noise : تعرف بأنها كل صوت لا يحمل معنى أو معلومة مفيدة أو غير مرغوب في سماعه.

الضوضاء البيئية Environmental Noise: هي الضوضاء التي يتعرض لها الشخص أثناء ممارسته لأنشطته اليومية داخل البيئة العمرانية.

أنواع الضوضاء البيئية (TYPES OF NOISE): عند قياس مستويات الضوضاء يجب تحديد نوعية الضوضاء الموجودة بالفراغ وبالتالي يمكن تحديد المؤشرات الدالة على ذلك النوع وبالتالي الأجهزة اللازمة وطرق القياس المناسبة لها. وتنقسم الضوضاء البيئية إلى:

• **الضوضاء المستمرة (CONTINUOUS NOISE):** هي الناتجة عن معدات تعمل دون توقف مثل موافير المياه والمكيفات وغيرها. وقياس مثل هذه الضوضاء يمكن أن يتم من خلال القياس لعدة دقائق وبأجهزة قياس يدوية.

• **الضوضاء الترددية (INTERMITTENT NOISE):** تنتج عن محركات أو موافير تعمل على فترات وتتزايد خلالها مستويات الضوضاء ثم تقل مرة أخرى. ويمكن قياس هذا النوع من الضوضاء بنفس الأجهزة التي يمكنها قياس الضوضاء المستمرة إلا أنه يجب توثيق المدى الزمني لدورات زيادة الضوضاء.

• **الضوضاء الفجائية (IMPULSIVE NOISE):** تحدث على مدى زمني بسيط و لها شدة صوتية مرتفعة جدا وتعود من أشد أنواع الضوضاء إزعاجا. ويتم قياسها بتسجيل الفرق بين قياسات رد الفعل السريع والبطيء. هذا بالإضافة إلى معدل تكرارها بالنسبة للزمن.

• **الضوضاء اللحنية (TONES):** تنتج عن مصدرين أساسيين:
١. أجزاء المحركات التي تدور أو المراوح أو صناديق التروس الملحقة بالمحركات.
٢. سريان الهواء داخل المجاري الخاصة بأجهزة التهوية الميكانيكية أو المياه داخل المواسير.

ويتم تمييز وجود الضوضاء اللحنية بالأذن المجردة كما يمكن قياسها بتحليل ترددات الضوضاء على مدار الطيف الصوتي. وفترات وجود الضوضاء اللحنية يجب أيضاً أن تتوافق.

• **الضوضاء ذات التردد المنخفض (LOW FREQUENCY NOISE):** ذو طاقة صوتية ضخمة جدا ذات تردد يتراوح بين 8 و 100 هيرتز وبعد الفارق بين مستوى الضغط الصوتي المتوسط (A) والضغط الصوتي المتوسط (c) مؤشرًا جيدًا على وجود مشكلة ضوضاء ذات تردد منخفض. أما الترددات التي تقل عن 20 هيرتز فتؤثر على الإنسان كطاقة صوتية رغم أنها غير مسموعة وإن كانت أثارها مازالت تحت البحث ولا توجد معدلات دولية لمستوياتها.⁽²⁾

٣. معدلات ومستويات التعرض المسوح بها عالمياً:

أهتم الكثير من الباحثين والهيئات القياسية في العديد من الدول بتحديد مستويات التعرض للضوضاء و معدلاتها الزمنية و طبيعة المخاطر الناجمة عن تجاوز تلك المعدلات و المستويات وقد حدّدت منظمة

الصحة العالمية أن مستوى LA_{eq} 70 يعد أعلى معدل ضوضاء خارجية يمكن أن يتعرض له أفراد المجتمع.


كما تنص المعايير القياسية الأوروبية ISO R532 1999 على أنه لحماية الغالبية العظمى من الجمهور في المناطق العامة من الإزعاج فإنه يجب ألا يزيد معدل الضوضاء العامة عن 55 ديسيل LA_{eq} . وأن زمن التلاشي للفراغ يجب أن يكون أقل من 1 ثانية.

١.٣ الآثار السلبية لمستويات الضوضاء المختلفة على مستخدمي الفراغات:

تقليل القدرة على تلقي كامل ترددات الصوت حيث أن المجال السمعي يتراوح بين 20 هيرتز و 20 كيلو هيرتز. و ينتج عن التعرض للضوضاء فقدان للقدرة على سماع بعض الترددات وهذا فقدان قد يكون مؤقتاً أو نهائياً.

الإعاقة الصوتية تحدث نتيجة التعرض لترددات صوتية عالية تتراوح بين 3 و 6 كيلو هيرتز. وهذا يؤثر على حدوث الإعاقة السمعية أيضاً مدة التعرض و مستوى التعرض وقد تم تحديد حد الإعاقة السمعية بـ 140 ديسيل كقيمة عظمى مدة القياس Peak Sound للكبار و 120 ديسيل للأطفال.

إعاقة التخاطب حيث تبلغ الطاقة الصوتية اللازمة للتalking في بيئة هادئة حوالي 50 ديسيل و قد حدد مستوى الضوضاء اللازم لحجب الكلام بأنه ذو فارق لا يقل عن 35 ديسيل أي الضوضاء التي يمكن أن يتسبب عنها إعاقة لتبادل الحوار تبدأ من 35 ديسيل.



إعاقة النوم و إقلال الراحة حيث حدثت البيئة الهادئة و اللازمة للشخص للاستفادة والنوم بقيمة تتراوح بين 30 و 45 ديسيل و عليه فإن أي ارتفاع عن هذا المستوى قد يعيق الشخص على النوم.

شكل رقم : 1 علاقة نفق السوق الصغير بالمنطقة المركزية وساحات الحرم المكي.

التأثير على السلوك الشخصي: ثبت أن مستوى الضوضاء لمستوى أكبر من 80 ديسيل LA_{eq} لأي مدة زمنية يقلل من مشاعر مساعدة الآخرين و يزيد معه الشعور العدواني تجاه الآخرين.
إعاقة القدرة الذهنية والتأثير على الأداء.^(6,8)

٤. دراسة حالة (نفق السوق الصغير):

يمثل نفق السوق الصغير واحداً من محاور الحركة و الرابط الرئيسية بالمنطقة المركزية لمكة المكرمة إضافة إلى أنه يمثل واحداً من محاور الوصول الهامة إلى ساحات الحرم المكي. يختص هذا النفق بالذات بكثافة تواجد المشاة وباختلاط الأنشطة به ومنها على سبيل المثال حركة المشاة وحركة السيارات و الصورة الجوية بالشكل رقم 1 تعرّض المنطقة المركزية وموقع النفق وعلاقته بساحات الحرم المكي.

٤. وصف الحيز الفراغي للنفق:

يتكون النفق من جسم خرساني مستطيل المقطع يبلغ عرضه حوالي ٢٢ متر وارتفاعه خمسة أمتار وربع ويشتمل النفق على مسارات متوازية للسيارات كل منها يتكون من ثلاثة حارات طولية كما يتضمن النفق حوائط خرسانية طولية تفصل محطات إركاب عن باقي جسم النفق.



شكل رقم : ٢ النفق وكثافة الحركة به.

والشكلين رقمي ٢ و ٣ يعرضان بقطة لفراغ الداخلي للنفق ومسقط أفق لجسم النفق. ويتضمن النفق أربعة محطات إركاب تتكون كل واحدة منها من حارتين إضافيتين لانتظار السيارات للتحميل والتغذية مفصولة عن الطريق الرئيسي بحائط خرساني ورصيف مشاة يؤدي إلى سلم كهربائي مزدوج.



شكل رقم : ٣ مسقط أفقى لنفق السوق الصغير

يعرض الشكل رقم (٤) قطاعاً عرضياً في جسم النفق موضحاً أجزائه وعناصره المختلفة وسقف النفق خرساني متوج ويشتمل على عدة فتحات للتهوية تصل النفق بساحة الحرم أعلاه. كما أن حوائط النفق مكسوة بجوليلا مكونة من بشرائح طولية بعرض ١٠ سم تخفي بينها فراغات بنفس العرض وبخنق خلف أجزاء منه فتحات لضخ الهواء.




شكل رقم : 4 قطاع رأسي في النفق يوضح أجزاءه الرئيسية المختلفة.

٤. مصادر الضوضاء داخل النفق:

تحتوي فراغات نفق السوق الصغير على العديد من العوامل التي تؤكّد على وجود مشكلة ضوضاء بحاجة إلى استقصاء حيث تبيّن من الزيارة الميدانية للموقع أن هناك مشكلة ضوضاء تتلخص في النقاط التالية:

- المراوح التورбинية المستخدمة لتهوية النفق والمعلقة على جانبي النفق، و التي يبلغ قطر كل منها أكثر من واحد متر و طول كل منها أكثر من أربعة أمتار و هي معلقة على ارتفاع أربعة أمتار والشكل التالي يعرض توزيعها على المقطع الأفقي للنفق. و ينتج عن هذه المراوح **ضوضاء مستمرة** والشكل رقم ٤ يعرض توزع مراوح التهوية على مسطح النفق وكذلك أماكن فتحات التهوية الموجودة بسقف النفق.
- محركات وآلات تنبيه السيارات بأنواعها المختلفة والمنتظرة بالنفق و ينتج عنها **ضوضاء تردديّة**.
- أصوات المارة و الباعة الحائلين بالنفق.
- أبواب سيارات الطوارئ و الحافلات المارة بالنفق و ينتج عنها **ضوضاء فجائية**.
- طبيعة و شكل جسم النفق حيث تبيّن أن هناك انحناءات في جسم النفق تساعد على تجميع الصوت في مناطق مختلفة داخل النفق مما يزيد من مشكلة الضوضاء به.




شكل رقم : 5 مقطع أفقي لجسم النفق موزع عليه مراوح تحرير الهواء و كذلك فتحات التهوية العلوية الموصلة لساحة الحرم.

٤.٣. المسح الميداني للأنشطة:


أعتمد المسح الميداني للنفق على زيارات ميدانية لمتابعة طبيعة وكثافة الأنشطة داخل النفق وكذلك توزعها على مسطحاته المختلفة. وقد تم زيارة النفق عدة مرات على مدار أشهر شعبان ورمضان وذلك على مدار اليوم والأسبوع لمتابعة الأنشطة التي تتم داخل النفق. وقد تبين من تلك الزيارات النقاط التالية:

١. وجود بعض المشاة على مسار موازي لمسار السيارات بطول النفق.
 ٢. كثافة السيارات تختلف على مدار اليوم والأسبوع حيث تلاحظ زيادة كثافة السيارات في الفترة بين الساعة السادسة والتاسعة مساء يومياً. كما تلاحظ زيادتها خلال أيام الاثنين والخميس وكذلك أيام العطلات وخاصة الجمعة عن غيرها من الأيام من الأسبوع. أما خلال المواسم فتبلغ الذروة خلال العشر الأواخر من رمضان وخلال فترة الحج.
 ٣. سرعة السيارات على طول النفق تختلف بين مناطقه المختلفة.
 ٤. يقوم عدد من الباعة الجائلين بافتراس الممر المؤدي من رصيف الإنزال إلى السلم الكهربائي وخاصة أيام الجمعة بين الساعة العاشرة صباحاً والثانية بعد الظهر.
 ٥. نظراً لازدحام مسار السيارات والخاص بمنطقة إنزال الركاب فإن كثير من السائقين يقوم بإنزلال الركاب وإركابهم خارج محطة الإنزال مما يعرضهم للمرور بالمنطقة كثيرة الضوضاء.
 ٦. رجال الأمن القائمين على حفظ النظام وتسيير المرور بالنفق.
- كما أنه أمكن تقسيم النفق إلى ثلاثة أنماط رئيسية طبقاً لاختلاف الأنشطة وكثافتها:
- **مناطق أ:** أهم ما يميز الأنشطة في هذا الجزء هو وجود حركة سيارات مارة بسرعات تختلف حسب درجة الازدحام.
 - **مناطق ب:** مناطق لإنزلال واركاب وهي عبارة عن ممر سيارات بعرض حارتين ورصيف بعرض أربعة ويتمتع بوجود سقف مستعار من الألومنيوم مكون لوح طولية بعرض ١٢,٥ سم ويحتوي على فراغات بينية بعرض ١٠ سم.
 - **مناطق ج:** مناطق مرور السيارات المقابلة لمحطات الاركاب ويفصل هذه المنطقة عن محطة الاركاب ج حاجز خرساني بكمال ارتفاع السقف وتميز بتدخل حركة المشاة مع حركة السيارات وكثافة الازدحام.
- والشكل رقم ٦ يعرض مسقط أفقي للنفق موضحاً عليه مناطق توزيع الأنشطة أ و ب و ج من النفق وعلاقتها بباقي مناطق النفق.




شكل رقم : ٦ مسقط أفقي للنفق موضحاً عليه مناطق توزيع الأنشطة أ و ب و ج.

الخريطة بالشكل رقم ٧ توضح توزيع وكثافة أنشطة المشاة بالنفق خلال فترات الذروة (العشر الأواخر من رمضان).



شكل رقم : 7 توزيع الأشطمة ومحاور حركة المشاة بمنطقة الإركاب.

كما يتضح من الشكل فان حركة المشاة تتلخص في حركة دخول وخروج من منطقة الإركاب وما يقابلها من نهر الطريق المخصص لسيارات حيث يخرج كثير من المشاة لعرض الطريق لركوب سيارات الأجرة أو لعبور الطريق للجهة المقابلة حيث تسمح الفتحات الموجودة في حاجز المرور بعبور المشاة كما أن هناك عدد لا باس به من المشاة يقطعون النفق طوليا علي رصيف المشاة متوجهين إلى إحدى نهايتي النفق.



شكل رقم : 8 مسقط أفقي تقريري للنفق موضحا عليه كثافة توزيع أنشطة المشاة بالنفق.

٤،٤. قياس مستويات الضوضاء داخل النفق:

٤،٤،١. أجهزة القياس المستخدمة (Instrumentation):

Modular Precision Sound Level Meter

موديل ٤١٥٥ 1/2 inch Free field من إنتاج شركة Brue & Kjaer

موديل Ex18 من إنتاج شركة Brue & Kjaer

جهاز قياس صوتي:

الميكروفون المستخدم:

جهاز معايرة الميكروفون:

إجراءات القياس:

تم تنفيذ عدد من الإجراءات الخاصة بمعيادة وضبط الجهاز على الوضعيات التالية:

- المدى الزمني Time Weighted
- مجال القياس بين ٥٠ و ١٢٠ ديسibel.
- زمن القياس ٢٠ ثانية.

التسجيل يتم تلقائيا بعد انتهاء زمن التسجيل والدخول في وضعية الانتظار. ^(١)



شكل رقم : 9 جهاز القياس المستخدم.

- برماج القياس المستخدمة: موديل 7115 BZ من إنتاج شركة Brüel & Kjaer
 - برنامج تشغيل رقم 7111 BZ. لقياس عدة قيم و ذلك لكل تردد على مدار 1/3 Octave
 - جهاز فصل الترددات موديل 1625⁽³⁾.

الشكل رقم ٩ يعرض جهاز القياس المستخدم بعد تركيب أجزائه المختلفة.

٤، ٢. المسح الميداني:


تم إجراء المسح الميداني خلال ثلاث زيارات ميدانية كالتالي:

١. المسح الميداني الأول:

تاریخ و زمان المسح: تم المسح يوم الخميس الموافق التاسع من رمضان بعد انتهاء صلاة القيام مباشرةً و ذلك بين الساعة ٩:٢٠ مساءً والساعة ٣٨:١٠ مساءً.

عدد نقاط القياس وتوزيعها: تم توزيع نقاط القياس على كامل مسطح النفق وقد بلغ عدد نقاط القياس ٥٤ . والشكل رقم ١٠ يوضح توزيع تلك النقاط.

القيم المقابلة: ⁽³⁾ . (راجع الملحق) .



شكل رقم : 10 توزيع نقاط المسح الميداني الأول على مسطح النفق.

٢. المسح الميداني الثاني

تاريخ و زمان المصحف:


توقيت المصح:

اجراءات القياس:

عدد نقاط القياس وتوزيعها:

LEQ SEL L99 L90 L50 L10 L1 INST
Min. RMS MAXL MAXP PEAK.
(راجع الملحق).

⁽³⁾ القيم المقاسة:



شكل رقم : 11 توزيع نقاط المسح الميداني الثاني على مسطح النفق.

٣. المسح الميداني الثالث

قياس مستوى الضجيج الصادر عن مراوح التهوية ل كامل الطيف الصوتي.
تم المسح يوم الأحد الموافق ٢٦ من رمضان المسح بعد انتهاء صلاة القيام مباشرة وذلك
فيما بين الساعة ٩:٤٥ مساءاً والساعة ١١:٣٠.

الهدف من المسح:
تاريخ و زمان المسح:


تم القياس لعدد عشرة قراءات موزعة على مسطح النفق كما هو موضح بالشكل رقم ١٢
وقد نم تحديد هذه النقاط بحيث تغطي الأماكن التي تم قياس أعلى معدلات بها خلال
القياسين السابقين.

عدد نقاط القياس وتوزيعها:

Peak MAXP INST SPL MAXL MINL LEQ OL LN
LN L (راجع الملحق).

⁽³⁾ نتائج القياس:


و ذلك للترددات التالية بالإضافة إلى القيمة الإجمالية:
٢٥ هيرتز - ٣١,٥ هيرتز - ٤٠ هيرتز - ٥٠ هيرتز - ٦٣ هيرتز - ٨٠ هيرتز - ١٠٠ هيرتز - ١٢٥ هيرتز -
٢٠٠ هيرتز - ٢٥٠ هيرتز - ٣١٥ هيرتز - ٤٠٠ هيرتز - ٥٠٠ هيرتز - ٦٣٠ هيرتز - ٨٠٠ هيرتز - ١,٢٥
كيلو هيرتز - ١,٦ كيلو هيرتز - ٢ كيلو هيرتز - ٢,٥ كيلو هيرتز - ٣,١٥ كيلو هيرتز - ٤ كيلو هيرتز - ٦,٣
هيرتز - ٨ كيلو هيرتز - ١٠ كيلو هيرتز - ١٢,٥ كيلو هيرتز.(راجع الملحق)



شكل رقم : 12 توزيع نقاط المسح الميداني الثالث على مسطح النفق.


٥. النتائج:

تم خلال المسح الميداني الأول والثاني تسجيل مستوى الصوت المعادل على كامل مسطح النفق والشكل رقم ١٣ يعرض تمثيلاً كنوريًا لمستوى الضغط الصوتي المعادل المقاس على كامل مسطح النفق.




شكل رقم : 13 توزيع مستوى الصوت المعادل على مسطح النفق.

يتضح من الخريطة الكوننورية أن هناك فارق كبير في مستوى الضوضاء بين محطات الإركاب وباقى مسطحات النفق حيث تراوحت القيم داخل محطات الركاب بين ٨٢ و ٨٦ ديسىبل بينما تراوحت في باقى مسطحات داخل بين ٩٢ و ١٠٠ ديسىبل. كما توضح الخريطة أن أعلى معدل تم تسجيله بالقرب من المناطق المحيطة بمحطات الإركاب مباشرة (مناطق ج)



شكل رقم : 14 مستوى التعرض داخل النفق عند نقاط القياس الموزعة على مسطح النفق.


يعرض الشكل ١٤ مستوى التعرض عند نقاط القياس حيث تعدد القيم المقاسة ١٠٥ ديسىبل عند أكثر من ٦٨ % من نقاط القياس بينما تعدد حد ال ١٠٠ ديسىبل عند ٩٤ % من نقاط القياس.



التردد بالهيرتز


شكل رقم : 15 مستوى الضوضاء المعادل لـكامل التردد المسموع عند نقاط القياس داخل النفق.
الشكل رقم ١٥ يعرض رسمياً بيانياً لكامل التردد للصوت المسموع للضوضاء داخل النفق حيث يتضح من الرسم أن هناك نوعين من الضوضاء:

- ضوضاء متقطعة مرورية وتتركز في الترددات المنخفضة بين تردد ٢٠ هيرتز و ٤٠٠ هيرتز بمستوى شدة متوسطة ٨٠ ديسيل.
- ضوضاء رنينية ذات تردد ٦٣٠ هيرتز بطاقة صوتية تبلغ ٩٠ ديسيل وذات تردد ١,٢٥ كيلو هيرتز وبطاقة صوتية تبلغ ٨٨ ديسيل وأيضاً عند تردد ٤ كيلو هيرتز وبطاقة أقل تبلغ ٨٥ ديسيل.



شكل رقم : 16 أعلى مستوى للضوضاء تم تسجيله خلال ثانية واحدة عند نقاط القياس داخل النفق.

يعرض الشكل رقم ١٦ أعلى مستوى تم تسجيله خلال ثانية واحدة للقياس حيث يتضح أن كل القيم تقريباً تعدد حـدـ الـ ١٠٠ دـيسـيلـ وـ إـنـهـاـ وـصـلـتـ إـلـىـ ١١٥ دـيسـيلـ عـنـ اـثـنـيـنـ مـنـ تـلـكـ النـاطـ.



شكل رقم : ١٧ أعلى مستوى للضوضاء المعادل ل كامل التردد المسموع تم تسجيله عند نقاط القياس.
يعرض الرسم البياني بالشكل ١٥ أعلى قيمة مقاسه تم تسجيلها خلال فترة القياس عند كل نقطة والتي تبلغ ستون ثانية ويتبين من الشكل أن متوسط تلك القيم هو ١٠٥ ديسيل و انها بلغت ١١٠ عند ثلاثة من تلك النقاط.

٦. التحليل:

من النتائج السابق عرضها يتضح أن النفق به مشكلة ضوضاء وهذه المشكلة ذات شقين:
الشق الأول و يتمثل في وجود الضوضاء بنوعيات مختلفة:

المصدر الرئيسي للطاقة الصوتية المكونة للضوضاء داخل النفق هو مراوح التهوية العملاقة بالإضافة إلى الضوضاء الناتجة عن حركة السيارات و الحافلات داخل النفق. هذا وقد تم تحديد ثلاثة أنواع من أنواع الضوضاء المترافق عليها و بمعدلات قد تسبب في بعض الأضرار النفسية و الجسمانية لمرتادي و مستخدمي النفق و هذه الأنواع هي:

- ضوضاء مستمرة ناتجة مراوح التهوية بالنفق تراوحت بين ٩٢ و ١٠٠ ديسيل LA_{eq} .
- ضوضاء لحنيّة تنتج عن مراوح التهوية ذات تردد ٦٣٠ هيرتز بطاقة صوتية تبلغ ٩٠ ديسيل و ذات تردد ١,٢٥ كيلو هيرتز و بطاقة صوتية تبلغ ٨٨ ديسيل و أيضاً عند تردد ٤ كيلو هيرتز و بطاقة أقل تبلغ ٨٥ ديسيل.
- ضوضاء تردديّة ناتجة عن أبواب و موتورات السيارات و بمستوى شدة متوسطة ١٠٠ ديسيل L_{max} و تتركز في الترددات المنخفضة بين تردد ٢٠ هيرتز و ٤٠٠ هيرتز.⁽²⁾
- **الشق الثاني:** و يتمثل في تعرض بعض مستخدمي النفق لمستويات عالية من الضوضاء و لفترات كبيرة نسبياً لن تلك المستويات و هذه الفئات علي التوالي هي:
 - الجنود و العاملين الذين يجب ألا يتعرضوا لمستوى أكثر من ١٠٠ ديسيل L_{max} لمدة ٣٢ ساعة سنوياً علي أن لا تزيد المدة الواحدة عن ٨ ساعات متصلة بينما يتعرض العاملون لأكثر من ١٢٠ ساعة خلال شهر رمضان فقط و لمستويات تصل إلى ١١٠ ديسيل.⁽⁷⁾
 - الركاب الذين ينتظرون الحافلات الخاصة بالفنادق و التي تقوم بخدمة ترددية تتراوح فترتها الزمنية بين ٢٠ و ٤٥ دقيقة للدورة الواحدة. حيث تبين من الدراسة أن المجموعات التي تتضمن نساء أو كباراً في السن لا تستطيع المواجهة و عليه فان فترات انتظارهم تمتد لأكثر من دورة مما يزيد من فترات تعرضهم.

حيث يتعرضون لمستوي يترواح بين ٨٨ و ١٠٢ ديسيل لفترة قد تتراوح بين ساعة و ١,٥ ساعة (٧ و ٨)

- نتيجة الازدحام فان الركاب يضطرون للخروج إلى مناطق ج من النفق و التي تبين من القياسات أنها من أعلى مناطق النفق في مستويات الضوضاء.
- وجود مشكلة مرورية تتمثل في تلاقي السيارات الخارجية من النفق جهة شارع الكعبة مع المرور السطحي مما يقلل من معدل سريان حركة السيارات و تدفقها من النفق وهذا بالتالي يزيد عدد السيارات داخل النفق و كذلك الفترات الزمنية التي تقضي بها كل سيارة مرورا بالنفق.
- وجود فتحات في الجزيرة الوسطى بالنفق يسمح بعبور المشاة من جهة لأخرى مما يعرضهم للمخاطر و يزيد من عرقفة سير السيارات.
- وجود فتحتين للسماح بعودة السيارات للخلف يضيق العرض الفعلي للنفق للنصف و يضاعف مدة مرور السيارات داخل النفق و ما يستتبع ذلك من زيادة في الضوضاء.

٧. الخلاصة و التوصيات:

١.٧. توصيات عامة:

- يجب الاهتمام بمتابعة مستويات الضوضاء البيئية في المبني التي تختلط بها أنشطة المشاة مع الآلات.
- عند التعامل مع الضوضاء البيئية يجب الانتباه لطبيعة الأنشطة وربطها مع مستويات التعرض.
- تمثل نظم المعلومات الجغرافية أداة جيدة تساعد في عملية تحليل البيانات المسجلة وربطها جغرافيا.

بالنسبة لحالة النفق موضوع الدراسة توصي باتخاذ الخطوات التالية لمعالجة مشكلة الضوضاء بالنفق:

٢.٧. توصيات خاصة بمشكلة نفق السوق الصغير:

١. على المدى القصير:

- إعادة توزيع نوبات عمل الفنيين و الجنود و العاملين داخل النفق بحيث لا تتعدي فترات عملهم الحدود التي تم عرضها سابقا. مع ضرورة متابعتهم نفسيا و صحيا.
- تغيير مسار حافلات الفنادق الترددية إلى مكان آخر خارج النفق بما يحمي الركاب من التعرض لمدة طويلة لهذه المستويات المرتفعة من الضوضاء. كما أنه يقلل من الحمل المروري على النفق.

ب. على المدى البعيد:

- حل المشكلة المرورية عند مخرج النفق بما يضمن سهولة سريان المرور من النفق.
- نقل فتحات الرجوع للخلف إلى مكان خارج النفق بما يضمن عدم إعاقة سريان السيارات.
- دراسة بدائل التهوية و تحريك الهواء داخل النفق حيث يعتقد الباحث (رغم أن الموضوع خارج نطاق الدراسة) بأن وجود مصادر لضخ الهواء النقي على طول النفق إضافة إلى وجود ستة فتحات للتهوية قطر كل منها لا يقل عن خمسة أمتار يسقف النفق تصله مباشرة بساحة الحرم السماوي كافية تماما لتهوية النفق و تحريك الهواء به. و عليه فإنه على الأقل إن لم يكن هناك داع لتلك المراوح الضخمة فإنه على الأقل يمكن الاستغناء عن ٨٠٪ منها و بالأخص في المناطق التي تعج بالمارة.

٨. المراجع:

١. الهيئة العربية السعودية للمواصفات والقياسات، مواصفة رقم ١٩٨٣/٢٨٣ دليل المواصفات القياسية السعودية الخاصة بقياس الضوضاء ، السعودية ١٤٠٣/٧/٧ هـ
2. Brigitta Berglund and Thomas Lind Val, Community Noise. Printed By James; Stockholm Sweden. (1995)
3. Brüel & Kjaer, Environmental Noise Booklet, Brüel & Kjaer Cop. (April 2001)

4. Cyril M. Harris, **Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control**, (1997).
5. David Kelso and Al Perez, **Noise Control**, Northern sound, Minneapolis Minnesota, May 1983
6. WHO, **WHO Fact Sheets of Community Noise**, Feb 2001 www.who.int/peh/.
7. Katz, J. (ed.). **Handbook of Clinical Audiology**. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 4th ed. (1994).
8. Job, R.F.S. Community response to noise: A review of factors influencing the relationship between noise exposure and reaction. Journal of the Acoustical Society of America, 83:991-1001 (1988a).

٩. ملحق (١): بيان الاختصارات الفنية:

LEQ	: Equivalent Continuous Sound Level.
SEL	: Sound Exposure Level.
MINL	: Min. RMS level since current measurement began.
MAXL	: Max. RMS level since current measurement began.
MAXP	: Max. Peak level since current measurement began.
PEAK	: Max. Peak level in 1 Second interval.
L99	: Level exceeded 99% of the time.
L90	: Level exceeded 90% of the time.
L50	: Level exceeded 50% of the time.
L10	: Level exceeded 10% of the time.
L1	: Level exceeded 1% of the time.
INST	: Instantaneous RMS level Sampled every second.
Peak	: Maximum peak in last 1s.
INST	: Instantaneous RMS level, sampled every second.
SPL	: Maximum RMS in last 1s.
OL	: Overload time in % of measurement time.
LN	: Loudness in accordance with ISO 532 B.
LN L	: Loudness level in accordance with ISO 532 B.